

PRODUCT NEWS

PN-2026-000-GP FY 127

DATE: 09.10.2026

INSTALLATION OF GLOW PLUG Y1078PS

// IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTION

Dear Customer,

The Niterra EMEA Team has an important clarification regarding the installation of the Y1078PS (Stock Number: 90329) glow plug.

GB: Post installation of the Y1078PS in the vehicle, the vehicle's OBD system may display a fault code. This fault code by the OBD is a standard ECU response and not a product defect. Please clear the stored error codes and **reset the adaptation values**. Once the reset is complete, please **turn off the ignition and wait for 5-10 seconds**. Completing these steps allows the ECU to recognize the new Y1078PS glow plug and resume normal operation.

DE: Nach dem Einbau der Y1078PS im Fahrzeug zeigt das OBD-System des Fahrzeugs möglicherweise einen Fehlercode an. Dieser Fehlercode im OBD ist eine normale Reaktion des Steuergeräts (ECU) und kein Produktmangel. Bitte löschen Sie die gespeicherten Fehlercodes und **setzen Sie die Adaptionswerte zurück**. Schalten Sie nach dem Zurücksetzen **die Zündung aus und warten Sie 5-10 Sekunden**.

Nach Durchführung dieser Schritte erkennt das Steuergerät die neue Glühkerze Y1078PS und setzt den normalen Betrieb fort.

FR: Après l'installation de la Y1078PS sur le véhicule, le système OBD du véhicule peut afficher un code d'erreur. Ce code d'erreur via l'OBD est une réponse standard du calculateur (ECU) et non un défaut du produit. Veuillez effacer les codes d'erreur enregistrés et **réinitialiser les valeurs d'adaptation**. Une fois la réinitialisation terminée, veuillez **couper le contact et patienter 5 à 10 secondes**.

Le respect de ces étapes permet au calculateur de reconnaître la nouvelle bougie de préchauffage Y1078PS et de reprendre un fonctionnement normal.

IT: Dopo l'installazione della Y1078PS nel veicolo, il sistema OBD del veicolo potrebbe visualizzare un codice di errore. Tale codice di errore segnalato dall'OBD è una normale risposta della centralina (ECU) e non un difetto del prodotto. Si prega di cancellare i codici di errore memorizzati e di **ripristinare i valori di adattamento**. Una volta completato il ripristino, si prega di **spegnere il quadro e attendere 5-10 secondi**.

Il completamento di questi passaggi consente alla centralina di riconoscere la nuova candele Y1078PS e riprendere il normale funzionamento.





ES: Tras la instalación de la Y1078PS en el vehículo, es posible que el sistema OBD del vehículo muestre un código de avería. Este código de avería del OBD es una respuesta estándar de la unidad de control (ECU) y no un defecto del producto. Por favor, borre los códigos de error almacenados y **restablezca los valores de adaptación**. Una vez completado el restablecimiento, por favor **apague el contacto y espere entre 5 y 10 segundos**.

Completar estos pasos permite a la ECU reconocer la nueva bujía de incandescencia Y1078PS y reanudar el funcionamiento normal.

NL: Na installatie van de Y1078PS in het voertuig kan het OBD-systeem van het voertuig een foutcode weergeven. Deze foutcode via het OBD-systeem is een standaardreactie van de ECU en geen productdefect. Wis de opgeslagen foutcodes en **stel de adaptatiewaarden opnieuw in**. Schakel na het opnieuw instellen **het contact uit en wacht 5 tot 10 seconden**.

Door deze stappen uit te voeren, kan de ECU de nieuwe Y1078PS-gloeibougie herkennen en de normale werking hervatten.

PT: Após a instalação da Y1078PS no veículo, o sistema OBD do veículo poderá apresentar um código de avaria. Este código de avaria no OBD é uma resposta padrão da centralina (ECU) e não um defeito do produto. Por favor, elimine os códigos de erro memorizados e **reponha os valores de adaptação**. Assim que a reposição estiver concluída, por favor **desligue a ignição e aguarde 5 a 10 segundos**.

A conclusão destes passos permite que a centralina reconheça a nova vela de incandescência Y1078PS e retome o funcionamento normal.

GR: Μετά την τοποθέτηση του Y1078PS στο όχημα, το σύστημα OBD του οχήματος ενδέχεται να εμφανίσει έναν κωδικό βλάβης. Αυτός ο κωδικός βλάβης από το OBD αποτελεί τυπική απόκριση της μονάδας ελέγχου (ECU) και όχι ελάττωμα του προϊόντος. Παρακαλούμε διαγράψτε τους αποθηκευμένους κωδικούς σφάλματος και **επαναφέρετε τις τιμές προσαρμογής**. Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά, παρακαλούμε **απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και περιμένετε 5-10 δευτερόλεπτα**.

Η ολοκλήρωση αυτών των βημάτων επιτρέπει στην ECU να αναγνωρίσει τον νέο προθερμαντήρα Y1078PS και να συνεχίσει τη κανονική λειτουργία.

TR: Y1078PS araca monte edildikten sonra, aracın OBD sistemi bir arıza kodu görüntüleyebilir. OBD tarafından verilen bu arıza kodu ECU'nun standart bir yanıtı olup ürün kusuru değildir. Lütfen kayıtlı hata kodlarını silin ve **adaptasyon değerlerini sıfırlayın**. Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra lütfen **konağı kapatın ve 5-10 saniye bekleyin**.

Bu adımların tamamlanması, ECU'nun yeni Y1078PS kızdırma bujisi tanımasını ve normal çalışmaya devam etmesini sağlar.

PL: Po zamontowaniu świecy Y1078PS w pojeździe, system OBD pojazdu może wyświetlić kod błędu. Ten kod błędu w systemie OBD jest standardową reakcją sterownika (ECU), a nie wadą produktu. Prosimy o usunięcie zapisanych kodów błędów i **zresetowanie wartości adaptacyjnych**. Po zakończeniu resetowania należy **wyłączyć zapłon i odczekać 5-10 sekund**.

Wykonanie tych kroków umożliwi sterownikowi (ECU) rozpoznanie nowej świecy żarowej Y1078PS i wznowienie normalnej pracy.





CZ: Po instalaci žhavicí svíčky Y1078PS do vozidla může systém OBD vozidla zobrazit chybový kód. Tento chybový kód v systému OBD je standardní reakcí řídicí jednotky (ECU) a nejedná se o vadu produktu. Vymažte prosím uložené chybové kódy a **resetujte adaptační hodnoty**. Po dokončení resetu prosím **vypněte zapalování a počkejte 5–10 sekund**.

Dokončení těchto kroků umožní řídicí jednotce rozpoznat novou žhavicí svíčku Y1078PS a obnovit běžný provoz.



HU: A Y1078PS járműbe történő beszerelése után a jármű OBD-rendszere hibakódot jeleníthet meg. Ez az OBD által jelzett hibakód a motorvezérlő egység (ECU) standard válasza, nem pedig a termék hibája. Kérjük, törölje a tárolt hibakódokat, és **állítsa vissza az adaptációs értékeket**. Miután a visszaállítás befejeződött, kérjük, **kapcsolja ki a gyújtást, és várjon 5-10 másodpercet**.

Ezen lépések elvégzése lehetővé teszi az ECU számára, hogy felismerje az új Y1078PS izzítógyertyát, és folytassa a normál működést.

RU: После установки Y1078PS в автомобиль система OBD автомобиля может отобразить код ошибки. Данный код ошибки системы OBD является стандартным ответом блока управления (ECU) и не свидетельствует о дефекте изделия. Пожалуйста, удалите сохраненные коды ошибок и **сбросьте адаптационные значения**. После завершения сброса, пожалуйста, **выключите зажигание и подождите 5–10 секунд**. Выполнение этих шагов позволит блоку ECU распознать новую свечу накаливания Y1078PS и возобновить работу в штатном режиме.

Best regards,

Your Niterra Team