



LuK Service-Info



Tweedelig vliegwiel voor voertuigen met dubbele koppeling

Let bij het vervangen op het aantal tanden op de starterkrans

Fabrikanten: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Transmissie: OAM

Tweedelig
vliegwiel
van LuK: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09

Raadpleeg de onderdelencatalogus voor de actuele toewijzing

Bij voertuigen van de genoemde fabrikanten kunnen bij dezelfde modellen met transmissies met droge dubbele koppeling verschillende tweedelige vliegwielen zijn gemonteerd. Ze verschillen in het aantal tanden op de starterkrans.

Bij het vervangen moet daarom het aantal tanden van het reeds gebruikte tweedelige vliegwiel worden bepaald. Dit moet overeenkomen met het aantal tanden van het nieuwe onderdeel.



Fig. 1: Het aantal tanden op de starterkrans van het nieuwe onderdeel moet gelijk zijn aan dat van het oude onderdeel

Om het juiste onderdeel te kunnen selecteren, staan gegevens over het aantal tanden van het betrokken tweedelige vliegwiel vermeld in de onderdelencatalogus.

Een tweedelig vliegwiel met het verkeerde aantal tanden leidt tot storingen van het startsysteem.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.